

## 機器の装着方法

1 バンドを腕時計のように腕に巻きつけます。



2 プローブ(キャップのようなもの)を小指先端まで入れます。



3 プローブの爪の印のある方を爪側にして装着してください。



4 緑ボタンを押すと画面が表示されます。



画面の白字の数字が95%以上であれば測定が正常に行われていますので、そのまま就寝してください。

(ただし Spo2 の表示の確認のないまま就寝するとデータの記録ができないことがありますのでご注意ください。)

起床後に緑ボタン(矢印1)を押して終了してください。右の写真のような画面に切り替わります。青ボタン(矢印2)を押して「電源を切りますか? はい」を選んだ後に緑ボタン(矢印3)を押すと画面が消えて終了になります。

センサー装着している指に痛みや不快感を感じた場合は外して電源 off の操作をして終了してください。異常データが発生する可能性がありますので別の指に付け替えないでください。